Measurement Laboratory 3. schedule, 2016. autumn

	szept. 06.	szept. 13.	szept. 20.	szept. 27.	okt. 04.	okt. 11.	okt. 18.	okt. 25.	nov. 01.	nov. 08.	nov. 15.	nov. 22.	nov. 29.	dec. 06.
KDE0		1		2		3		4		5				EM

Measurement 0A: Introduction
Measurement 1: Introduction to LabView
Measurement 2: LabView
Measurement 3: Embedded operating system (ucOS)
Measurement 4: Building and measuring a simple electronic circuit
Measurement 5: Analyzing A/D and D/A converters
EM: Practical test

Measurements are done in the 4 laboratories in building Q, level -1
Measurements are assigned to one of the 4 labs, as the following table shows
Measurement 2.: Bldg. Q, BP107 laboratory
Measurement 3.: Bldg. Q, BP110 laboratory
Measurement 4.: Bldg. Q, BP109 laboratory
Measurement 5.: Bldg. Q, BP108 laboratory